Comune di CANOSIO

Lavori di manutenzione straordinaria vasca di carico Comba Vali

Livello di progettazione:	**PROGETTO DEFINITIVO**
Oggetto elaborato:	**Documentazione fotografica**

Progetto:

Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 800194065 - Fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione: *(Ordine Ingegneri di Torino n.3947V°)* (Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Torino n.450°)	Dott. Ing. Livio Martina Dott. Agr. Renata Curti
Responsabile Unico del Procedimento:	Dott. Ing. Roberto Beltritti

COMMESSA	*Livello di progetto*	*Categoria di progetto*	*Tipo elaborato*	*N. elaborato*	*REV.*	*DATA*
UM006	**DE**	**GE**	**TX**	**05**	**00**	**28.01.2020**

REV.	*Descrizione:*	*DATA:*	*Redatto da:*	*Verificato da:*	*Approvato da:*
00	EMISSIONE per consegna progetto	28.1.2020	Dott. Agr. Renata Curti	Ing. Livio Martina	R. Beltritti

Questo elaborato è di proprietà di ACDA spa, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
ACDA azienda cuneese dell'acqua spa
Sede Legale: Corso Nizza 88- 12100 Cuneo - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA: 02468770041

REGIONE PIEMONTE *PROVINCIA DI CUNEO* *COMUNE DI CANOSIO*

COMUNE DI CANOSIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA DI CARICO COMBA VALI

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 – inquadramento dell'area di intervento con evidenziata la vasca di carico esistente

Foto 2 – inquadramento dell'area di intervento con evidenziata la vasca di carico esistente. Si notino le elevate pendenze e il luogo impervio

Foto 3 –vasca di carico esistente.

Foto 4 –vasca di carico esistente; si noti come la soletta di copertura, danneggiata dalla valanga, sia aperta

Foto 5 – vasca di carico esistente

Foto 6 – attrezzature idrauliche interne

Foto 7 – immissione dell'acqua nella vasca